




Supervision Report

Client : KCIPC


2021
1008

070 4633 2115
www.designseesum.com
seesum@naver.com






<p>업무 내용 (문제제기)</p>	<p>거더 철근과 슬래브의 철근사이 간섭발생</p>	<p>양쪽 벽체의 개구부위치가 서로 다름</p>
<p>사진</p>		
<p>작업 내용</p>	<p>슬래브 제작상세도면 수정요청</p>	<p>벽체 개구부 위치 조정</p>
<p>비고</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



SEESUM
ENGINEERING







SEESUM
ENGINEERING



























본 문서는 외부 반출을 금지합니다.

